

Adaptador Wi-Fi Cisco RV220W

Longo tempo de carregamento. O console fica um pouco mais lento

TAMBÉM! Enfrentei o problema Kernel errors WARNING: cvmx_ptr_to_phys() passou um ponteiro NULL Firmware - 1.0.4.17 Speed floats, o roteador congela e reinicia até 6-7 vezes por dia, e a reinicialização leva 5 minutos!

Encontrei um problema Kernel errors WARNING: cvmx_ptr_to_phys() passou um ponteiro NULL Firmware - 1.0.4.17 expresso em sobrecargas constantes do dispositivo! Up a 10 vezes por dia! Eu olhei para o fórum de suporte tsiska, e este problema não foi resolvido para muitos por mais de um ano.

1. Demora muito tempo para carregar (cerca de 5 minutos), enquanto carrega 3 vezes, os LEDs piscam, 2 vezes são restaurados e a rede local desaparece. O mesmo se aplica a alterações de parâmetros globais seguidas por uma reinicialização. 2. A interface da web fica um pouco mais lenta, você pode chamar de sem pressão :). Mas mesmo assim, ele responde corretamente quando o roteador é carregado. 3. O Wi-Fi só pode funcionar em 1 banda por vez, 2,4 GHz ou 5 GHz. 4. Falta de portas adicionais, como USB. Mas não sei se isso é uma desvantagem.