Rdio JVC KW-AV61BT

At agora, no descobri como configurar um microfone de salo. Tudo audvel, mas todos os "cliques" sibilantes e agudos so muito. Como se estivesse no equalizador do microfone, os agudos so torcidos ao mximo! Tentei em todos os valores do parmetro de ganho do microfone. No valor mnimo de "1" - posso ser ouvido sem sobrecargas, mas os altos atingem meus ouvidos com muita fora, estressante conversar com o assinante por muito tempo. Talvez haja algum segredo?

sem controle remoto

estou aprendendo uma Ingua estrangeira, voc precisa pular a faixa, quando voc no consegue entender, voc precisa retroceder um pouco, neste dispositivo ai no existe essa possibilidade. Em comparao com o receptor antigo, ele liga por um longo tempo (cerca de 10 s), mas isso, pelo que entendo, um recurso dos dispositivos modernos. Estou acostumado com isso. As faixas chinesas so escritas em rabiscos.

Sem controle remoto includo, sem leitura de MKV, sem rolagem de vdeo.

- sem escala de rolagem de trilhas - sem botes mecnicos para rolagem de trilhas - o display no apaga sozinho, voc precisa deslig-lo o tempo todo - as configuraes do display no so salvo (para aqueles cujo rdio ligado pela chave de ignio) -no um menu muito conveniente (mas voc pode se acostumar)

por esse preo eles simplesmente no existem!

As desvantagens incluem o fato de que no h controle remoto, mas meus controles de volante funcionam bem. Ento ainda no encontrei.

A conexo bluetooth depois de ligar o carro longa. s vezes voc precisa reiniciar o player em seu smartphone. A necessidade de formatos de vdeo de transcodificao. Por exemplo, clipes. Ele no l tudo ..

Ainda no o encontrei, exceto que provavelmente, como todo o resto, o gravador de rdio carregado na inicializao por cerca de 3 segundos, ento, se voc ligar e dirigir imediatamente de volta, a cmera de viso traseira j liga no processo de conduo (quando o rdio carregado imediatamente)

O menu poderia ter sido mais interessante. Bem, realmente impossvel torn-lo 200 rublos mais caro e colocar o controle remoto no kit?

e uma unidade flash de 16 GB no foi reconhecida. Falta de botes mecnicos para rebobinar e alternar faixas. A presena de uma ventoinha no radiador de resfriamento.