

# Esteira Nordic Track T 7.0

Lmina e correia de transmisso difceis de encontrar. Comea a se mover abruptamente.

Motor barulhento, construo desajeitada, amortecedores e materiais baratos. Periodicamente, h uma batida frequente. Os suportes sobre os quais o computador repousa cambaleiam e melhor no se apoiar muito neles. No h sensores de toque laterais, mas apenas os frontais: a frente desconfortvel para segurar. Diodos ruins - a figura queimou, em relao a isso, no est claro qual valor est na tela.