

Furadeira/parafusadeira Hyundai D 650

O mecanismo de mudana de direo quebrou muito rapidamente. A mecnic a um lixo.

Um ano depois, o rolamento do cartucho foi quebrado - a folga enorme, embora tenha sido usada ocasionalmente, no furei concreto, embora tenha feito vrios furos de 12 mm no canal e o choque switch estava ruim (s toquei o golpe com a mo)

No funcionou e 6 meses. Deixei um amigo us-lo, ele perfurou tubos de perfil 20x20 mm, uma parede com cerca de 1 mm de espessura. Recebido de volta com uma forte batida do cartucho e um som alto e estridente da rea da caixa de cmbio. Aps a desmontagem, acabou. O eixo no qual o cartucho fica gira em um pequeno rolamento tipo bucha. Este o rolamento principal no qual o eixo fica e to pequeno. Realmente foi impossvel instalar, o rolamento mais srio?!!! Como resultado do desgaste (quebra) do rolamento, o mandril apresenta uma grande excentricidade, desalinhamento do eixo, e uma engrenagem de acionamento instalada nele (da o guincho). Concluso:

No encontrei

O cartucho no manual, tive que comprar mais. pequeno, por isso oscila um pouco em argamassa e brocas grandes.