

Aquecedor ACV COMFORT 100

enferrujado

o tanque no 105, mas apenas 75 litros. o isolamento trmico ruim, esfria rapidamente e o h tubulao de recirculao enferruja rapidamente