

# Carabina Magtech N2 Adventure 1000

Quanto a mim, o dispositivo de mira um pouco frgil.

depois de cem tiros de 0,67g, a culatra se desfez  
a manga do cano de plstico!!!!!!

Tenho 10 dias aps a compra, apareceu uma rachadura na rea da barra de mira, no final do cano, e 10-15 tiros aps a descoberta da rachadura, parei de atirar completamente, porque . havia ainda mais rachaduras e a barra de mira simplesmente cairia, eu digo que o rifle no caiu imediatamente, a rachadura surgiu de uma fratura do cano, embora no dia 10, mas esta a hora da pneumatica, especialmente uma marca. Passei na garantia, no sei como vai acabar, pois necessaria a troca do barril, no compre este modelo