

# Pneus Goodyear Eagle LS2 245/45 R19 102V

No vejo nenhuma falha em trs anos

No encontrado em comparao com outros.

Em pavimento seco, a distncia de frenagem insanamente longa... A borracha de carvalho e barulhenta, mesmo em calor extremo... Voc dirige atravs de juntas quebradas como em discos nus. No adequado para conduo off-road.

Em clima mido, o carro no pode ser mantido pela aquaplanagem mais forte na chuva por mais de 60 km / h, assustador dirigir. Carro 4x4

Eu cortei enquanto dirigia no cascalho, no pode ser restaurado, escasso e caro.

- alto desgaste dos pneus- ele no se sustenta melhor em uma estrada seca do que em um molhado- no segura o gelo de jeito nenhum

Em caso de frenagem de emergncia, a borracha mais fraca que os pneus normais de vero.

No encontrei.

No recomendo usar para todos os climas

Difcil de dirigir em solo molhado

Barulhento

Muito barulhento, aquaplanagem, sem manuseio, muito duro, alto desgaste