

# us Goodyear EfficientGrip Performance 195/55 R15 8

A parede lateral muito mole.

No notei

Uivos na pista.

Eu no encontrei

No h um

o primeiro pit e um pneu quebrado no borracha da parede lateral

no

borracha macia se desfaz em pedaos

Depois de 4 anos, salincias crescem nela como cogumelos depois da chuva.

Aquaplanagem leve s em poas fundas

Sem reclamaes sobre a qualidade

Sim, parece que no tem nada disso

Gosto de tudo

Sem reclamaes

No percebi

No percebi