

Serra Bosch GCM 12 JL Professional 0601B21100

melhor no tentar ajustar o laser - fica ainda pior e no volta sem desmontar. Os expansores laterais estavam 1 mm abaixo da mesa e cedem quando pressionados. Tive que colocar espaadores. Devido ao rasgo na carcaa, h uma folga do motor com o disco quando a presso sentida. Se a proteo de abaixamento no for removida e pressionada, a linha do laser deslocada para o lado em at 1 cm. Mola de bloqueio de ngulo fraca. Voc tem que pression-lo manualmente. O grampo s vezes apenas levanta a haste em vez de pression-la. Os batentes frontais no eram paralelos. Eu coloco um pedao de papel embaixo de um. No incio, o disco chacoalha. Temos que esperar o lanamento completo. Talvez seja assim? O acoplamento da mangueira do aspirador no se encaixava no cotovelo de transio da extrao de poeira. Eu mesmo tive que expandir o buraco.

Pequena salincia dos batentes para a tbua serrada