

# Rebir IE-5107G3 Serra

no sei

Comprei em uma loja online. Ele veio em um estado misto com uma sola no fixa. Como resultado, uma rachadura na braadeira frontal, parece que era de plástico com pintura em alumínio. A carcaa está dobrada, a faca de divisão se moveu para o lado. A qualidade de construção não pode ser considerada de alto nível. Onde não estava escrito.

no

Substituí o disco de corte que acompanha o kit por um disco com pastilhas de metal duro 48 dentes por diâmetro.

Pessoalmente, tenho uma folga na sola e por isso nem sempre corta em ângulo reto. as roupas ficam sujas de serragem.

sob cargas pesadas, o equipamento destruído e a ancora queima (destruída na rea das grades)