

# Ferro Polaris PIR 2458AK

A gua fornecida base apenas se a temperatura estiver ajustada no mximo, ou seja, nem mesmo trs pontos, mas mais. Se voc definir primeiro a temperatura mxima, ligue o vapor e gire o boto na direo de diminuio do calor, aps 5 segundos o sensor de aquecimento da base ativado e o fornecimento de gua interrompido.

- Para alguns, o cabo pode estar curto , mas eu tenho uma tomada na tboa de passar, o suficiente. despeje menos, ento no h problemas.- Nas mos do meu homem, o ferro leve, mas o peso est nas especificaes. Um mais pesado deveria ter mais metal, e isso dinheiro completamente diferente.

No encontrei

Ainda no encontrei

A gua est jorrando de todas as rachaduras ao passar, absolutamente impossvel para passar a ferro! Mal vapores. Ferro nojento.