

# Cortador de grama Forte EMK-1600

no

O escudo est fraco.

Funcionou por exatamente 5 minutos e o gatilho queimou. Depois de substituir o interruptor, o segundo tambm queimou aps 5 minutos. necessaria a substituio estrutural por outro tipo de interruptor. O fio tambm parece ser para uma potncia de 1600 W deve ser de uma seo diferente. Durante a operao, sentida muita vibrao e em 30.04 e 02.04 os problemas que descrevilsso na presena de um estabilizador de rede brownie