

Serra Makita EA3203S40B

a cadeia voa constantemente. o preço no orçamento. peças de reposição tão terrivelmente caras e difíceis de encontrar (exceto uma vela e um conjunto de serra e análogos) a qualidade de construção boa China.

Eu não encontrei.

Eu não encontrei... e não reclame que suas mãos cansam...

Não achei

Um pouco caro.

começa a partir da 20ª vez, às vezes trava em marcha lenta

Um dos "problemas" que se manifestaram no início - esta é uma inclusão indistinta do amortecedor, ou seja, uma transferência para a posição superior da alavanca. No entanto, com o tempo, ela decidiu, um pouco mais de esforço precisava ser aplicado.

A marcha lenta não regulada, a corrente gira constantemente

A potência não suficiente, gatilho de sucção, vazamento de óleo da corrente.

árvores grossas (mais de 35 cm de diâmetro) difícil de cortar

Não encontrado.

Vou encontrá-lo - vou adicioná-lo.

Não

Não descobri

Você não bateu arbitrariamente na alavanca de partida, desligando assim a serra

Botão "Parar" muito sensível, acidentalmente tocou este botão algumas vezes e assim desligou a serra. Embora em caso de perigo, você pode desligar o motor com facilidade e rapidez. A roda dentada vem com o tambor de embreagem (soldado), portanto, ao comprar um novo, não será barato.