

Serra Metabo TS 254 600668000

A qualidade est abaixo do rodap. Aps trs horas de trabalho muito moderado, o rolamento voou! desmontei por dentro, descobri que as engrenagens so feitas de metal com propriedades semelhantes plasticina. Ainda no as troquei. Uma semana aps o reparo, a frenagem desapareceu e parou de ligar.

As configuraes de fbrica so no preciso. De acordo com a descrio e os comentrios, no verifiquei, como resultado, estraguei a pea de trabalho, pois a 0 graus do ngulo de desvio, na vida real a serra era de 86 a 87 graus. A mangueira de aspirao de p curta. Seria necessrio alongar tudo em 20 cm. No h chave para troca de serras no kit, e seria muito bom se este dispositivo fosse equipado com outro disco, digamos multimaterial da Bosch. J que o normal para um corte grosseiro, embora corte bem limpo.

Impossibilidade de trabalhar com conjuntos Dado. Embora, a meu ver, nem uma nica mquina porttil funcione com eles.