

Trip Manfrotto MT190XPRO4

Aps dois anos de uso ativo, um dos limitadores quebrou. Como resultado, uma das pernas deve ser dobrada a olho nu, pois as pernas podem ser dobradas em um ngulo de at 90 graus em relao ao eixo central. Na quebra do limitador, pode-se ver que feito de metal em p. Alm disso, o boto limitador para estender o eixo central quebrou (embora isso no tenha levado a uma porcaria como no primeiro caso).

De novo - para alguns, ser o peso. Estojo no incluso, adquirido separadamente. No h mais desvantagens :-)

De novo, o peso pesado, mas metal, no carbono. Mal necessrio. Sem capa - ter que comprar separadamente