

Serra Metabo KGS 216 M 619260000

Os ngulos no correspondem a nenhum, no podem ser calibrados, no h plano de base e plataforma giratria, cabo quebrado, luz e botes liga / desliga do laser falham rapidamente

A inclinao para o lado direito s possvel em dois graus. No direi que muitas vezes necessrio, mas quando foi necessrio, surgiram srios inconvenientes.