

Bomba de superfície Speroni CAM 152

Qualidade de construção nojenta, vazando. Queimou em menos de dois meses. água no eixo do motor elétrico vazou na carcaça do motor.

No encontrado. Já funcionou por duas temporadas.