

Bomba de superfície Speroni CAM 202

M qualidade de construo, com vazamento. Queimou em menos de dois meses. gua no eixo do motor eltrico vazou na carcaa do motor.

No encontrado. J funcionou por duas temporadas.