

# Misturador Mistrío MMC-1426

1. Design de jarro fraco. 2. Projeto malsucedido da trava de segurana da tampa. Ele comeou a ficar preso desde os primeiros dias e de tal forma que voc no pode abri-lo por muito tempo (mas, talvez, a esse respeito, voc tenha uma cpia malsucedida)

No h porca de fixao no o eixo do elemento de corte.