

Pneus Nitto Neo Gen 195/50 R15 82V

No gosta de sulcos.

No vi

Andar na lama.

Resistncia ao rolamento relativamente alta.

no lado esquerdo, pequenos cascalhos obstruem as ranhuras oblquas, mas trava aps 100.

No revelado

aquaplanagem, resistncia ao desgaste

no encontrado

- A aquaplanagem a nica desvantagem.

padro de piso seco - uma quebra acentuada na hidroplanagem na chuva

No detectado ainda.

No encontrado

no