

Frigorifico Atlant MX-2822-80

Freezer pequeno

no

Sem falhas.

A falha de design foi descoberta ao mover as portas para o lado esquerdo. A porta principal no problema, mas a fixação inferior da porta do congelador tem uma forma assimétrica e se for movida para o outro lado, a porta empena para que fique presa na borda superior da câmara. Ao mesmo tempo, ele ainda fecha.

Quase imediatamente, as deficiências começam a aparecer. 1) Quase todo o selo da porta da geladeira e do freezer caiu. Devido a isso, gotas de água do freezer caem no compartimento da geladeira e muitas vezes você tem que remover a água. 2) muito inconveniente fechar a porta do freezer, porque a borda da trava que deve entrar na ranhura é muito pequena. 3) Congela muito rapidamente uma crosta de gelo dentro do freezer. 4) as prateleiras da porta quase imediatamente começaram a quebrar, embora não as tenhamos carregado muito (garrafas com água (volume I ou mais), etc. não podem ser colocadas, pois a fixação das próprias prateleiras da porta é muito frágil)

No

quando a porta é aberta por muito tempo, não há sinal sonoro. Quando você abre a porta, ela geralmente sai do lugar, então você precisa consertar a geladeira constantemente.

No detectado