

# Motoblock / cultivador Daewoo DAT 7090R

ainda no revelou

Tudo est muito satisfeito, feliz como uma criana.

Confirmo a posio do escritor anterior: a correia de transmisso quebrou no primeiro dia.

No primeiro dia de operao, o a correia de acionamento reverso foi desenrolada em fita de PVC, o ajuste (tenso da correia) at o batente no resolveu o problema, paralelamente a isso, foi encontrado muito miolo de borracha sob a carcaa (possivelmente triturando, rolando, pois o cultivador era completamente novo ). O cinto original caro, comprei um nacional. As alas de borracha no volante rolam e voam.

belt drive!, ncora curta (para mim), uma divisio no suficiente para abaixar o volante.

Embora custe um pouco mais do que os anlogos eltricos, No me arrependo de ter comprado.

Nem sei o que escrever aqui. Eu estava procurando especificamente um cultivador a gasolina, porque. O enredo principal no fica perto da casa.