

# ador de aquecimento Kermi Therm-X2 Profil-K 22 400

not found

nenhum

Estava em funcionamento de um prédio de apartamentos por apenas 4 anos. Vazamento no plano inferior!