

ador de aquecimento Kermi Therm-X2 Profil-K 22 900

not found

nenhum

O prédio de apartamentos estava em operação há apenas 4 anos. Vazamento no plano inferior!