

ador de aquecimento Kermi Therm-X2 Profil-K 22 900

no encontrado

nenhum

O prédio estava em operação há apenas 4 anos. Vazamento no plano inferior!