

Aquecedor de gua Hotpoint-Ariston PRO ECO 50V DRY

Pode haver falta de um indicador de vida do nodo.....

Exatamente cinco anos depois, conforme solicitado, vazou. E tudo bem se queimasse a junta ou o elemento de aquecimento, no, o prprio tanque vazou em algum lugar dentro, os fabricantes economizaram na qualidade. Suspeito que no sou o nico e ainda tenho sorte. Para ele 2-

Grande, ocupa muito espao. Preo comparvel s caldeiras com depsito em inox.

Apenas 12 meses de garantia na parte eltrica do termoacumulador. IMHO, no ser suficiente. Voc tem que pagar pela qualidade e o preo me deixou um pouco tenso. Para esse tipo de dinheiro, voc pode levar dois aquecedores de gua chineses simples e baratos.

No a velocidade mais alta de aquecimento de gua. Para gua muito quente, voc tem que esperar mais de duas horas. Voc pode ajustar a temperatura do aquecimento da gua apenas em incrementos de dez graus. Acho que isso muito.

No h falhas!

Custo. mais de duas vezes superior caldeira domstica.

1. Quase no h gua quente suficiente para tomar banho, apesar do trabalho em plena capacidade (embora tenhamos gua fria de temperatura bastante baixa - de um poo). Assim, ningum mais poder se lavar esta noite - a gua aquece lentamente. 2. Um ano e meio depois, o tanque3 vazou. O centro de servio mais prximo fica apenas no centro regional (Ryazan), e fica muito longe (200 km).

Ainda no encontrado. S posso reclamar que um pedao slido da parede do banheiro agora est ocupado. Mas aqui esto os problemas do apartamento, no do aquecedor de gua. Eles colocaram onde era possvel.

Depois desse perodo, pingou bastante, tudo bem, a plvis foi salva. O tanque enferrujou, os aquecedores estavam em pssimo estado, o nodo no mudou no tempo, eu no no vejo sentido em trocar o tanque na garantia. O mestre recomendou ao inoxidvel, e a vida til deste modelo de no mximo 3-4 anos.

definido para 50, mas s vezes o co inventa algo para si mesmo e liga ao mximo at 80, voc abre a torneira e depois aproveita isso!

No encontrei

Depois de 2 anos, o tanque vazou.

No adequado para um banheiro pequeno.

Os contras so enormes!! Em primeiro lugar, vazou por baixo da junta por baixo, exatamente um ano aps a compra. Aqueles. aps o trmino do periodo de garantia. Depois de retirar o elemento de aquecimento, ele no ficou agradavelmente surpreso com a presena de uma grande quantidade de escamas de metal preto. Ao examinar a superfcie interna, percebi que este o alardeado revestimento Ag +! Aqueles. simplesmente sobe e se acumula no fundo do tanque !!!! Depois de substituir a junta de borracha, no barato, devo dizer que, aps a instalao, o vazamento no parou! Eu tive que aplicar selante adicional. E, finalmente, a coisa mais terrvel - noite ele foi espremido por um elemento de aquecimento com um termostato e um nodo !! !! E todos os 50 litros de gua a 80 graus estavam no cho!!! Catstrofe!

Cabo curto para conexo. No h prendedores de ancoragem no kit. Um pequeno batente como esmalte da superfcie interna do tanque.