

# **Pneus Gislaved Urban\*Velocidade 165/60 R14 75H**

Quilometragem 25000. Pneu estourado (roda dianteira esquerda). Por nenhuma razão. Velocidade 50, não houve golpes, não houve defeitos visíveis. Após mais 3 anos de operação, a borracha ficou muito rígida. Você pode sentir cada mm de rugosidade da estrada

Paredes laterais macias, rolando nos cantos, de 4 pneus um casamento!

Parede muito fina, rolando nos cantos

Suave, com medo de freios.

Ainda não detectado