

Philips Azur Performer GC 3810 iron

depois de meio ano, o sistema de fornecimento de vapor comeou a vazar!

flui muito forte mesmo em altas temperaturas!

NO!

Provavelmente no encontrei o fragilidade da sola, mas ainda no a quebramos)

No encontrei

Pequeno comprimento do cabo

No encontrei vapor vertical eficaz, A chave no interior do cabo interfere. O dedo tambm se apega constantemente ao boto de ajuste.