

Pneus Falken Azenis FK-453 265/35 R19 98Y

depois de 10.000 desgaste 50% + forte voc sente muito todos os buracos

Parede lateral fraca (hrnias, rachaduras)

Difcil de obter