

Pneus Falken Azenis FK-453 275/35 R18 99Y

depois de 10.000 desgaste 50 por cento + duro, todos os buracos parecem muito bons

Parede lateral fraca (hrnias, rachaduras)

Difcil de obter