

us Goodyear Eagle F1 SUV assimtrico 255/55 R20 11

No encontrado. Pode ser barulhento, mas este um indicador relativo, dependendo de qual lona sob as rodas.

Barulhento no cascalho.

Obviamente no para banhos de lama.

No

- a parede lateral bastante macia, talvez amantes de "rodas de carvalho" - aquaplanagem

no visto

desgaste rpido do piso, zumbindo em velocidade.

Esburacar

Parede lateral muito fraca

Flutua cedo em poas profundas, propenso a perfuraes.