

# Chaleira elétrica Vitek VT-7009

defeito de design

A água pinga na mesa ao despejar água da chaleira, o botão liga / desliga quebrou após 3 meses.

A tampa quebrou após 2 anos e 3 meses. Ao lavar, o nível de água marca nos vidros só apagados.

Um cheiro muito forte de plástico da água, o plástico no fundo do frasco de vidro rachou. Um ano depois, parou de ligar, bater no fundo da chaleira ajudou.

Cheiro de plástico da tampa, quebrou após 3 meses de operação

Ebulição muito forte.

Cheiro e gosto de água

Qualidade de construção

Falha APS 4,5 meses uso (Resistência de aquecimento defeituosa - troca sem óper) ... Verificação no manteve a garantia no uso

A água tem gosto de plástico

Gotejamento do bico, o vidro rachado, o plástico ao redor do frasco de vidro rachado

Se você derramar um pouco de água acima do máximo, ela respingar na mesa ao ferver.

Quebrou no 17 dia de uso - simplesmente não ligou novamente. Amanhã vou loja com uma reclamação e um pedido de troca ou reembolso

Ao ferver, a água escorre da chaleira, quando derramada, escorre para a mesa

Ainda no encontrado

ao tentar despejar rapidamente (com uma grande inclinação da chaleira), a água transborda pelo coador na lateral e ao mesmo tempo flui para o corpo da chaleira e depois para a mesa