

# Flash Pentax AF-360FGZ

Os transistores são barulhentos, a tampa da bateria não era confiável.

1. Modelo obsoleto, desenvolvido em 24x36. A cabeça está girando em um plano. 3. Às vezes o pTTL está errado, não sei ao certo o flash ou a câmera, mas sim a câmera. 4. Você não pode definir a velocidade do obturador abaixo de 180, mas isso é mais um recurso do sistema Pentax, e não um flash. 4. Falta de um serviço Pentax desenvolvido na Rússia.

A cabeça do flash não gira no eixo horizontal