

# Orient Watch ET0B001B

decolou a noite, eles param até de manhã, geralmente às 2-4 da manhã. No início, por 5 meses, eles funcionaram perfeitamente, especialmente verificados - eles mantiveram a planta, conforme escrito nas instruções, por mais de 40 horas. E então, de repente, eles pararam. O modo de usar não mudou para mim por muitos anos: antes disso eu usava Orient por 19 anos, sem nenhuma reclamação. Mas não estava lá ... ((

Vidro mineral - arranhões são possíveis. Devido à solidez da pulseira, ao cair de uma altura decente, o eixo que conecta a pulseira à caixa do relógio foi cortado, substituído com um pedaço de clipe de papel comum :) surpreendentemente, acabou sendo muito mais forte que o nativo.

As instruções dizem para não deixá-lo cair, tirá-lo enquanto anda de moto, ou seja, eles só, por assim dizer, não prova de choque!!!