Telefone IP Panasonic KX-HDV130

1. Sem fonte de alimentao. E voc s sabe disso quando tira o telefone da caixa. Nem os vendedores da cadeia de lojas, nem a descrio nos sites dizem isso.2. Interface ruim - apenas um especialista pode descobrir. E quem pensou em colocar interruptores de idioma na seo de exibio aps o brilho?3. O dispositivo ligou, inicializou e entrou no modo "Registro" para sempre... Nenhuma configurao e reinicializao pode extra-lo de l4. Uma ligao para o call center ajudou a entender parcialmente que os dispositivos tinham um firmware antigo (datado de maro de 2016) e que deve ser atualizado (a partir de novembro de 2016). E at mesmo um especialista sugeriu onde voc pode encontrar atualizaes. Mas fica pior - para atualizar o firmware, voc precisa de um pandeiro e um tambor da tribo maia e, mesmo com eles, acho que voc no colocar nada sozinho. A prxima chamada para o servio de suporte foi geralmente interrompida por uma garota que apenas aconselhou a levar o telefone para o centro de servio e alegremente deu seus contatos. Mas nem um nico SC em nossa cidade lida com questes de atualizao de software ou configurao do SIP Panasa - eles podem aceitar e transferir para Moscou. Quando perguntados quanto tempo levaria, eles disseram de 4 semanas at o infinito.5. H apenas uma concluso - um fabricante mundialmente famoso produziu algo que dezenas de pessoas podem descobrir, no mais

Curiosamente, quando conectado atravs de uma rede com um endereo IP cinza, o telefone no conseguia fazer login no servidor . Foi somente quando ele recebeu um endereo IP branco que ele pde comear a funcionar. Ao mesmo tempo, CISCO 303 nesta rede sem problemas. De acordo com as sensaes tteis, a Panasonic barata

Incapacidade de alternar entre 2 chamadas recebidas na mesma linha de sip

- Abrandamentos de interface, sobre os quais muitas pessoas escrevem, realmente ocorrem (testado com o firmware mais recente). Em princpio, no crtico, mas perceptvel (em comparao com o mesmo KX-UT123). Minha suposio usar um processador menos eficiente (da o preo mais baixo comparado ao UT123). Parece-me que seria mais sensato fazer como os concorrentes da Yealink - oferecer duas opes de modelo, com PoE e sem PSU (como est agora) e com PSU, mas sem PoE. - A tela menor que em UT123. Um pouco, mas os dados da tela so subjetivamente mais difceis de ler. Verdade, mas retroiluminado.

No

Nada criminoso

No

Firmware bruto:-traduo russa - uma porcaria completa. -SRTP no funciona corretamente no Asterisk 11 em uma chamada recebida.-Em alguns casos ele trava ao obter um endereo via DHCP com a opo LLDP habilitada.-A opo de autoinicializao da interface web no foi adicionado prpria interface web (existe tal opo na configurao provisionada).-Interface quebrada, tanto na tela quanto na web.

O primeiro firmware no era muito bom, s vezes travava. Agora h atualizaes - ele voa.

Modelo terrvel, apenas uma msica, que lata. Voc pode configurar o sip apenas via web, que ainda precisa ser habilitado nas configuraes do prprio telefone. E o telefone em si no d ping nem por esttica, nem por DHCP, reinicia duas vezes, checagem de rede... o que ele checa I, d ping e reinicializa, o produto natimorto.

no tem nada de criminoso

Raw firmware:-traduo russa - uma porcaria completa. -SRTP no funciona corretamente no Asterisk 11 em uma chamada recebida.