

Pneus Kleber Dynaxer HP3 215/55 R18 99V

um pouco barulhento, flutua um pouco ao mudar de faixa, parede lateral fraca, rigidez com presso ligeiramente aumentada em solavancos

Nada macio, barulhento e carvalho

flutua, interior cabo se rompe, sobe solavancos, parede lateral macia, muito barulhento, buzina de inverno uma ordem de magnitude mais silenciosa

No revelei nenhuma deficiencia

no encontrei ainda.

nenhuma deficiencia

parede lateral fraca, flutuadores durante manobras bruscas.

no encontrado