

Pneus Continental ContiSportContact 5P 245/45 R19 10

Apagado muito rapidamente. Durante o vero troquei 8 peas. No me lembro da quilometragem, mas durante o vero comprei um conjunto de rodas 2 vezes e dei uma volta at o final de setembro. Eu tive que colocar pneus de inverno e andar com cuidado, j que ainda no havia tempo frio

Troquei 3 vezes em um ano devido a cortes laterais, acontece muito facilmente quase em uma estrada plana, os lados so muito fracos

no

- A borracha se desgastou a zero por 20.000 km - Com um piso restante de 3 mm, muito barulhento e fica completamente incontrolvel na chuva - Devido ao fato de que muito leve, tambm tem uma parede lateral muito fraca. Houve cortes laterais frequentes.

Barulho, o contato de inverno mais silencioso, desgastado em 1,5 temporada

Muito barulhento, porque a borracha muito dura, mas o barulho muito agradvel para mim, voc entende que est sacrificando o conforto por questo de manuseio.