

Pneus Ovation VI-388 245/45 R18 100W

Barulhento.

barulhento

Suficiente para uma temporada

no detectado

Marca pouco conhecida

No vi por este preço

Processamento impreciso após a fundição dos rolos (cortar o bisturi -espinhas e tiras em excesso). Desgaste não uniforme nas rodas dianteiras, no centro comeu mais do que nas laterais (talvez devido condução intensiva, ou não captou corretamente a pressão)

Um pouco mole

no

no h nenhum.

Um pouco barulhento, muito difícil. Na verdade, a rigidez tem dois lados da moeda, em alguns casos pode ser +

NO!

por uma temporada

no

No encontrado ainda

no descobri em um ms