

Pneus Ovation VI-388 225/50 R17 98W

Barulhento.

barulhento

Suficiente para uma temporada

no detectado

Marca pouco conhecida

No vi por este preço

Processamento impreciso após a fundição dos rolos (cortar o bisturi -espinhas e tiras em excesso). Desgaste não uniforme nas rodas dianteiras, no centro comeu mais do que nas laterais (talvez devido a condução intensiva, ou não captou corretamente a pressão)

Um pouco mole

no

no há nenhum.

Um pouco barulhento, muito difícil. Na verdade, a rigidez tem dois lados da moeda, em alguns casos pode ser +

NO!

por uma temporada

no

Não encontrado ainda

no descobri em um mês