

# Exaustor VENTOLUX Ferrara 60 IX 800

Barulhento.

As caixas que cobrem a parte do motor normalmente no so inseridas na ranhura, elas constantemente se endireitam e caem. Em uma palavra, um absurdo. No corresponde ao nvel de potncia e nvel de rudo escrito nas caractersticas.

Barulhento e zumbido, mas no funciona o dia todo, ento normal

Nada crtico foi notado.

Ele fica sujo muito rapidamente. E bem difcil de limpar. Alm disso, aconselhvel esfregar tudo imediatamente, porque j com as manchas de ontem voc tem que mexer muito.