

Pneus TIGAR Carga Speed 225/75 R16C 118R

Desgaste e aquaplanagem! Rudo moderado. Aos 5mm, apareceu uma salincia!

Derrapagem lateral em uma estrada molhada ou escorregadia

Baixo

barulhento, em grama molhada e sujeira propensa a escorregar

Padro radial, comporta-se bastante fracamente na gua, embora a gua sai bem, mas a borracha joga fortemente no pavimento molhado devido ao piso alto. No notei mais falhas.

Sim, o bobo da corte o conhece, no o revelou.