

Furadeira/motorista Makita HP2070

O leo vaza um pouco, h 5 anos, de onde vem, a caixa de engrenagens nem sempre funciona, no modo de impacto, o mandril sem chave gira sozinho!

O enrolamento do estator queimou

Na garantia disseram que melhor no usar no modo choque. Ao perfurar com uma coroa a 100, foi preso - o acoplamento no funcionou (entendi bem)

Cabo curto - 2,5 metros. Bem, como sempre com Makita, essa a caracterstica deles. Feito de plstico emborrachado, um cruzamento entre borracha e plstico.