

Serra Makita LS0714L

profundidade de corte, protees emperradas, vlvula no coletor de p no funciona

Como na maioria das outras serras, os meios de fixao da pea de trabalho so inadequados. O grampo ou impede que a cabea se mova com a serra, ou no segura bem o pedao de madeira, ou simplesmente desconfortvel.