

Furadeira / chave de fenda Bort BAB-18Ux2Li-FDK

fraco reverso

-

-

-

no encontrado

1) problemas com o mandril - batidas pequenas e centralizao insuficiente.2) a potncia nem sempre suficiente para desaparafusar os antigos parafusos rosqueveis.3) baterias no muito espaosas.4) suportes de borracha fracos no gabinete.

A qualidade da moldagem das peas plsticas do gabinete, interruptores nojentas. Liberaes. O interruptor de velocidade no fixo. O torque de comutao no fixo em nenhuma posio. Inicialmente, a caixa de velocidades no funcionou na primeira velocidade. Folga entre a chave de fenda e a bateria.

Eu no encontrei nenhuma falha para mim

algum tipo de mala com teso

Eu no verifiquei a luz de fundo ainda, no que seja uma desvantagem, mas parece que ficar bem sem ele), mas ela e no interfere, sim, e existe)

Eu no gostei do interruptor de velocidade. No segura bem em 2 marcha. As velocidades no so marcadas.

bem, se voc realmente encontrar defeito, no comeo cheirava a plstico, assim mesmo apenas plstico em geral) mas o cheiro est desaparecendo gradualmente, no incomoda

no encontrou nada ruim

no achei

at agora tudo excelente

aquece durante o uso prolongado. na descrio estava escrito que a bateria carrega dentro de uma

hora, na verdade demora muito mais para carregar, mas no considero isso uma grande desvantagem, principalmente porque so duas baterias.