Torneira Cersanit Cari S951-241

Como ponto negativo, voc pode notar que a parte superior do joystick plana, pois h pequenas partculas de gua nela, que no pingam e so vaporizadas. O cartucho est funcionando mal (muda a temperatura) no giro mnimo do joystick. Ento, assim como no processo de esculpir o zm³shuvach, tornando a gua trs vezes mais fria e girando o joystick para um dek³lka mil³metr³v - a temperatura est longe de mudar para sempre. Nesse caso, vou desligar a gua novamente e gir-la de volta para a posio desejada, ento o cartucho j reagir mudana na posio do joystick e a temperatura ser diferente. Proteja a valorizao no crtica do preo do seguro para o novo.