Ar condicionado Hyundai HS/HU-09H99L

Cabo de alimentao curto

Imediatamente aps a instalao, o frio era fraco, eu j achava que tinha me casado. Descobriu-se que os mestres krivorukovy o encheram com freon. Aps o reabastecimento, tudo funcionou como deveria.

Aps a primeira partida, descobrimos que as ps do ventilador da unidade interna estavam tocando a vedao de espuma. No h ionizador declarado.

grande tamanho da unidade externa. sem ionizador