Laptop Dell N3002VN5410UA012201WP

Aquecimento at 92s com estrangulamento, impossibilidade de undervolting em 11gen intel