Misturador Grohe Essence 33624000

no

no

Se a presso da gua estiver muito baixa ou o chuveiro for muito grande, o boto do interruptor do chuveiro no ser acionado. Mas isso no falta de uma torneira, que o redutor de presso da gua est calibrado incorretamente ou no h presso suficiente no abastecimento de gua para esse chuveiro.