Mixer Imprese Lotta 55400

Um ano depois, a corroso apareceu no bico

Difcil de instalar. O marido sofreu com ele por duas horas, at que finalmente descobriu. Portanto, este ponto tambm melhor levar em considerao.