Elica Stripe BL/ A/60 /LX

necessrio escolher o cap no apenas pela beleza, mas tambm pelo tamanho do tubo de escape. Eu tinha 130. No Elika, a tomada era 150. Antes de ligar, era muito silencioso, depois, por causa de um descompasso de tamanho, ficou mais alto. Eu no uso velocidade 3. Muito poderoso. Tanto que tira o ar dos quartos. Na sala ao lado, uma corrente de ar reverso comea a funcionar junto lareira, resultando em um cheiro de queimado.

Os botes de toque esto localizados no vidro e cada toque com as mos que no esto completamente secas ou limpas dos produtos deixa vestgios claramente visveis. A segunda reclamao diz respeito embalagem. Por que no incluram filtros de carvo para recirculao a tal preo? Ah, essa economia total.

Na verdade, no tira ar! Em vez disso, quando voc levanta a mo, o ar aspirado, mas o cheiro do cozimento no removido. Mas esse no o principal problema! No inox. Ela estava coberta de ferrugem aps a primeira limpeza com um pano. No consegui encontrar em nenhum lugar de que material feito, mas pensei que a priori era ao inoxidvel. Amanh vou ligar para o centro de servio e descobrir o que comprei. no aconselho ningum!